



Landesgesellschaft  
Österreich

# ZERTIFIKAT

Die Zertifizierungsstelle  
der TÜV SÜD Landesgesellschaft Österreich GmbH  
bescheinigt, dass die Organisation



**Lugmayr-Füreder GmbH**  
**Metall- und Schweißtechnik**

Forstern 5  
A-5274 Burgkirchen

geeignet ist

**Schweißarbeiten im Anwendungsgebiet**  
Fahrzeugkomponenten und Schienenfahrzeugeile

nach

**EN 15085-2 : 2007**

auszuführen.

Der Umfang des Nachweises ist in der Anlage angeführt.

Dieses Zertifikat ist in Verbindung mit dem Zertifikat gemäß ISO 9001  
gültig bis **31. Jänner 2021**

Zertifikat-Registrier-Nr. **WR1531157**

*Kurt Kiefer*

Wien, 2018-03-27





**Anlage 1 / 2 zur Zertifizierungsurkunde Nr.:**  
**WR1531157**

Folgender Umfang wird im Rahmen der Überprüfung  
nach EN 15085-2 bescheinigt:

**Zertifizierungsstufe:** CL 1

**Anwendungsgebiet:** Fahrzeugkomponenten und Schienenfahrzeugteile

Schweißprozess nach EN ISO 4063	Werkstoffgruppe nach CEN ISO/TR 15608	Abmessungen	Bemerkungen
131	21, 22, 23	t ≥ 2,5mm t ≥ 3mm	Stumpfnähte Kehlnähte
141	21, 22, 23	t = 1,5 – 6mm t ≥ 3mm	Stumpfnähte, Kehlnähte

**Verantwortliche Schweißaufsichtsperson:** Dipl.-Ing. Ingo Danninger (EWE)

**Gleichberechtigter Vertreter:** Johann Forstenpointner (EWS)

**Weitere Vertreter:** ---

Berechtigung zur Abnahme von Schweißer- / Bedienerprüfungen: **Johann Forstenpointner**

Folgende Schweißaufsichtspersonen sind berechtigt, im Rahmen des Geltungsbereiches dieses  
Zertifikates, Schweißer / Bediener nach den entsprechenden Normen zu prüfen:

**Johann Forstenpointner**

Weitere Einzelheiten der Überprüfung sind unserem Bericht mit Prüf-Nr. 1531570  
zu entnehmen. Die allgemeinen Bestimmungen sind zu beachten.



## Anlage 2 / 2 zur Zertifizierungsurkunde Nr.: WR1531157

### Allgemeine Bestimmungen

#### entsprechend EN 15085-2

Die Nationale Sicherheitsbehörde oder die TÜV SÜD Landesgesellschaft Österreich GmbH können das Zertifikat widerrufen, wenn:

- berechtigte Zweifel an der bedingungsgemäßen Ausführung von Schweißarbeiten nach den genannten Normen bestehen,
- berechtigte Zweifel an der ordnungsgemäßen Schweißaufsicht entsprechend den genannten Normen bestehen,
- keine anerkannte Schweißaufsicht mehr vorhanden ist,
- keine gültigen Prüfungsbescheinigungen der Schweißer und des Schweißpersonals nach den genannten Normen vorliegen,
- nicht geprüfte/s Schweißer oder Schweißpersonal mit Schweißarbeiten im Rahmen der genannten Normen betraut wurden,
- andere Voraussetzungen nach den genannten Normen nicht mehr erfüllt sind,
- der TÜV SÜD Landesgesellschaft Österreich GmbH die Möglichkeit der jährlichen Überwachung verweigert wurde,
- der Schweißbetrieb auf das Zertifikat verzichtet.

Der Widerruf ist der TÜV SÜD Landesgesellschaft Österreich GmbH vom Schweißbetrieb schriftlich zu bestätigen. Die Nationale Sicherheitsbehörde ist durch die TÜV SÜD Landesgesellschaft Österreich GmbH zu benachrichtigen.

Falls ein gültiges Zertifikat verlängert werden soll, ist mindestens **zwei Monate** vor dem Ablauf der Gültigkeit bei der TÜV SÜD Landesgesellschaft Österreich GmbH die Verlängerung zu beantragen.